



HYMER-ERIBA B-MC T 580 MwSt, SAT-TV, Markise, 3,5t Gebrauchtwagen

Druckdatum: 14.12.2024



Fahrzeugnummer: cw-20685725

Preis: 76.990 € MwSt. ausweisbar

Fahrzeugdaten

Bettenart	Einzelbetten
Anzahl Schlafplätze	2
Erstzulassung	11/2018
Gesamtlänge	6.990 mm
Gesamtbreite	2.290 mm
Techn. zul. Gesamtmasse	3.500 kg
Leistung	105 kW (143 PS)
Fahrzeugart	Gebrauchtwagen

Ausstattung

- Antiblockiersystem (ABS)
- Heckgarage
- Markise
- Tempomat
- Einzelbett
- Klimaautomatik
- MwSt. ausweisbar

HYMER-Zentrum B1 - Dhonau GmbH
Kölner Str. 35-37 · 45481 Mülheim/Ruhr
Tel.: 0208 48429-25 · Fax: 0208 48429-29 · info@hymerb1.de

Für die inhaltliche Richtigkeit der Darstellung wird keine Haftung übernommen. Es handelt sich nicht um ein konkretes annahmefähiges Angebot. Zwischenverkauf der Produkte vorbehalten. Verbindliche Informationen nur bei Ihrem Partner HYMER-Zentrum B1 - Dhonau GmbH.



HYMER-ERIBA B-MC T 580 MwSt, SAT-TV, Markise, 3,5t Gebrauchtwagen

Druckdatum: 14.12.2024

Beschreibung

- Fahrzeug war von November 2018 bis Januar 2024 im Mitarbeiterfuhrpark der Hymer GmbH
- MwSt ausweisbar
- Mercedes-Benz Sprinter 4,43 t - 414 CDI - 105 KW/143 PS - Euro 6c Gr. III WLTP inkl. Eco Start/Stop
- Ablastung auf 3,5 t (bei Mercedes-Benz Sprinter 414/418 CDI)
- mit zGG 3,5 t: zugelassene Sitzplätze einschließlich Fahrer im Fahrzeugschein: 3
- Auflastung auf 4430kg möglich ! (dadurch 4 eingetr. Sitzplätze)
- Ausstieg beleuchtet
- Bereifung-Alu schwarz 225/75/R16C/6,5J
- Fahrerhaus Außenlackierung Metallic Obsidianschwarz
- Frontscheibe elektrisch beheizbar
- Automatikgetriebe 9G-TRONIC inkl. Hold-Funktion
- Heckstützen
- THERMOTRONIC vollautomatische Klimaanlage (Aufpreis zu halbautomatischer Klimaanlage)
- 92 l Kraftstofftank
- Lederlenkrad
- Mercedes-Benz MBUX 7" Multimedia System mit Lenkrad-Multifunktionstasten, DAB, Touchscreen
- Raucherpaket
- Reifenluftdrucksensoren
- LED-High-Performance-Scheinwerfer
- Sitzheizung Fahrer & Beifahrer
- Aktiver Abstands-Assistent DISTRONIC PLUS inkl. Lenkrad-Multifunktionstasten (Aufpreis zu Tempomat)
- Möbeldekor Grand Oak, Wohnwelt Kitami
- Außenfarbe Aufbau Crystal-Silver-Metallic inkl. lackiertem Alkoven
- Komfort-Eingangstür mit Fenster, Verdunkelungsrollo, integriertem Mülleimer und 2-fach Verriegelung
- Panorama-Dachlüfter 80 x 50 cm, doppelverglast mit LED-Beleuchtung über Heckbett
- Fahrradträger für drei Fahrräder, max. Traglast 60 kg
- Fliegenschutzrollo an der Eingangstür
- Style-Paket Mercedes-Benz Teilintegriert (Kühlergrill Chrom, Stoßfänger, Anbauteile und Kühlergrillrahmen in Wagenfarbe lackiert, Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht)
- Holzlatenrost in der Dusche
- 4 x 230 V / 3 x 12 V / 2 x Doppel-USB (inkl. Küchenwand-Verkleidung) Zusatzsteckdosen
- Komfort L-Sitzgruppe mit Loungepolstern, längs-/quer verschiebbarem Tisch und 2 integrierten 3-Punkt-Gurten
- Gasfilter für automatische Gasflaschenumschaltanlage
- Automatische Gasflaschenumschaltanlage mit Crash Sensor und EisEx
- Ambiente-Beleuchtung inkl. Sockelbeleuchtung und Licht-Highlights
- Satelliten-Flachantenne digital ohne Receiver
- 32" Flachbildschirmhalter
- 32" LED-Flachbildschirm mit integrierten Lautsprechern, Fernbedienung, DVD-Laufwerk, HYMER Smart-Multimedia-System mit Bluetooth (DVB-T/C, DVB-S2) inkl. Receiver
- Zusatzpolster zwischen den Längseinzelbetten inkl. integriertem Komfortaufstieg und Tablett
- Zusatzpolster für weitere Schlafmöglichkeit unter Einbeziehung des Fahrersitzes (inkl. absenkbarem Tisch)
- Markise mit Adapter, Gehäuse weiss, 450 x 250 cm
- aktuell Rückfahrkamera nicht angeschlossen !
- Das Fahrzeug hat, innen wie außen, deutlich sichtbare Gebrauchsspuren, Beulen und Kratzer. Mängel sind etwa: Hymer-Schriftzug vorne fehlt, Lack in dem Bereich z.T. ab, Kratzer auf Garagentüre links und rechts, Innenverkleidung in Heckgarage verschrammt, Innenverkleidung Garagentüren verkratzt, Motorhaube verblichen, und oben Kratzer, Dämmmatten Motorraum beschädigt, Stoßfänger hinten verschrammt, vorne geschürft, Kratzer Kotflügel links, Fahrertüre verkratzt)
- weitere Mängel sind aktuell vorhanden:
 - - Ablauf Spülbecken wird erneuert !
 - - An den Griffen der Küchenschubladen löst sich die Beschichtung
 - - Sicherungsblock verschmort (wird vor Auslieferung behoben)
 - - Kühlschranks ohne Funktion (wird vor Auslieferung behoben)
 - - Fehlermeldung Bordelektrik (wird vor Auslieferung behoben)
 - - Aufbau-Batterie wird vor Auslieferung erneuert
 - - Trittsstufe Bett hinten verkratzt und leicht eingedrückt
 - - Übergang Seitenwand links und Dach eingedrückt (Delle)
 - - Fensterheberschalter an Fahrertüre defekt (wird vor Auslieferung behoben)

HYMER-Zentrum B1 - Dhonau GmbH

Kölner Str. 35-37 · 45481 Mülheim/Ruhr

Tel.: 0208 48429-25 · Fax: 0208 48429-29 · info@hymerb1.de



HYMER-ERIBA B-MC T 580 MwSt, SAT-TV, Markise, 3,5t
Gebrauchtwagen

Druckdatum: 14.12.2024

- Gewichtsangabe (Die tatsächliche Masse des Fahrzeugs, d.h. die Masse in fahrbereitem Zustand zuzüglich aller bestellten und werkseitig verbauten Sonderausstattung beträgt ca.3169 kg.)

HYMER-Zentrum B1 - Dhonau GmbH
Kölner Str. 35-37 · 45481 Mülheim/Ruhr
Tel.: 0208 48429-25 · Fax: 0208 48429-29 · info@hymerb1.de

Für die inhaltliche Richtigkeit der Darstellung wird keine Haftung übernommen. Es handelt sich nicht um ein konkretes annahmefähiges Angebot.
Zwischenverkauf der Produkte vorbehalten. Verbindliche Informationen nur bei Ihrem Partner
HYMER-Zentrum B1 - Dhonau GmbH.